


エポカ高根台

正面入口・イルコンフィ・サンプラッツ防虫忌避業務
忌避剤塗布写真

H26年 6月 27日 作業分

作業者

株式会社シーアンドシー技術情報



No. 1
エポカ正面入り口
壁・ガラス
忌避剤塗布 1



No. 4
エポカ正面入り口
壁・ガラス
(自動ドア)
忌避剤塗布 4



No. 2
エポカ正面入り口
壁・ガラス
忌避剤塗布 2



No. 5
エポカ正面入り口内部
家紋家・ガラス面
忌避剤塗布 1



No. 3
エポカ正面入り口
壁・ガラス
忌避剤塗布 3



No. 6
エポカ正面入り口内部
家紋家・ガラス面
忌避剤塗布 2



No. 7
エポカ正面入り口
壁・ガラス
忌避剤塗布 5



No. 10
イル コンフィ
テント忌避剤塗布状況 3



No. 8
イル コンフィ
テント忌避剤塗布状況 1



No. 11
イル コンフィ
壁忌避剤塗布状況 1



No. 9
イル コンフィ
テント忌避剤塗布状況 2



No. 12
イル コンフィ
壁忌避剤塗布状況 2



No. 13
イル コンフィ
ガラス忌避剤
塗布状況 1




No. 16
イル コンフィ
床忌避剤塗布状況 2



No. 14
イル コンフィ
ガラス忌避剤
塗布状況 2




No. 17
イル コンフィ
樹木忌避剤塗布状況 1



No. 15
イル コンフィ
床忌避剤塗布状況 1



No. 18
イル コンフィ
樹木忌避剤塗布状況 2



№. 19
サンブラッツ
ガラス面忌避剤
塗布状況 1

作業名 不快害虫忌避業務
場所 エポカ高根台・正面入り口
サンブラッツ 壁・ガラス
作業日 平成26年 6 月 27日
株式会社シーアンドシー技術情報




№. 22
サンブラッツ
壁面忌避剤
塗布状況 1



№. 20
サンブラッツ
ガラス面忌避剤
塗布状況 2

作業名 不快害虫忌避業務
場所 エポカ高根台・正面入り口
サンブラッツ 壁・ガラス
作業日 平成26年 6 月 27日
株式会社シーアンドシー技術情報



№. 23
エポカ正面入り口
床忌避剤塗布 1

作業名 不快害虫忌避業務
場所 エポカ高根台・正面入り口
サンブラッツ 床
作業日 平成26年 6 月 27日
株式会社シーアンドシー技術情報



№. 21
サンブラッツ
ガラス面忌避剤
塗布状況 3



№. 24
エポカ正面入り口
床忌避剤塗布 2



No. 25
エポカ正面入り口前
ケヤキ植樹枡
(羽アリ対策)
忌避剤塗布 1



No. 28
エポカ前
駅前ロータリー
(羽アリ対策)
忌避剤塗布 1



No. 26
エポカ正面入り口前
ケヤキ植樹枡
(羽アリ対策)
忌避剤塗布 2



No. 29
エポカ前
駅前ロータリー
(羽アリ対策)
忌避剤塗布 2



No. 27
エポカ正面入り口前
ケヤキ植樹枡
(羽アリ対策)
忌避剤塗布 3



No. 30
エポカ前
駅前ロータリー
(羽アリ対策)
忌避剤塗布 3

