

幸手団地 5-1・2・3 号棟他屋上鳩対策工事

作業写真

作業期間 平成 27 年 1 月 13 日

JS 日本総合住生活 株式
会社

関東支社 東埼玉支店

施工 **株式会社シーアンドー技術情報**

幸手団地 5-1・2・3 号棟他屋上鳩対策工事（作業写真） 1



No. 1
作業開始前
安全ミーティング
1月13日




No. 4
5-1号棟・東側
着手前



No. 2
作業開始前
新規入場
安全ミーティング
1月13日



No. 5
5-1号棟・西側
着手前



No. 3
資材写真
両面テープ
忌避テープ
忌避剤 TN-400
グルーガン
(忌避剤含浸用)




No. 6
5-1号棟・南側
着手前

幸手団地 5-1・2・3 号棟他屋上鳩対策工事（作業写真） 2




No. 7
5-1号棟・北側
着手前



No. 10
5-1号棟・南側
パラペット
両面テープ貼り
作業状況



No. 8
5-1号棟・東側
パラペット
両面テープ貼り
作業状況



No. 11
5-1号棟・北側
パラペット
両面テープ貼り
作業状況



No. 9
5-1号棟・西側
パラペット
両面テープ貼り
作業状況




No. 12
5-1号棟・東側
パラペット
忌避テープ貼り
作業状況

幸手団地 5-1・2・3 号棟他屋上鳩対策工事（作業写真） 3



No. 13
5-1号棟・西側
パラペット
忌避テープ貼り
作業状況



No. 16
5-1号棟・東側
パラペット
忌避剤含浸
作業状況



No. 14
5-1号棟・南側
パラペット
忌避テープ貼り
作業状況



No. 17
5-1号棟・西側
パラペット
忌避剤含浸
作業状況



No. 15
5-1号棟・北側
パラペット
忌避テープ貼り
作業状況



No. 18
5-1号棟・南側
パラペット
忌避剤含浸
作業状況

幸手団地 5-1・2・3 号棟他屋上鳩対策工事（作業写真） 4



No. 19
5-1号棟・北側
パラペット
忌避剤含浸
作業状況



No. 22
5-1号棟・南側
パラペット
作業完了



No. 20
5-1号棟・東側
パラペット
作業完了



No. 23
5-1号棟・北側
パラペット
作業完了



No. 21
5-1号棟・西側
パラペット
作業完了



No. 24
5-2号棟・東側
着手前

幸手団地 5-1・2・3 号棟他屋上鳩対策工事（作業写真） 5



No. 25
5-2号棟・西側
着手前



No. 28
5-2号棟・東側
パラペット
両面テープ貼り
作業状況



No. 26
5-2号棟・南側
着手前



No. 29
5-2号棟・西側
パラペット
両面テープ貼り
作業状況



No. 27
5-2号棟・北側
着手前



No. 30
5-2号棟・南側
パラペット
両面テープ貼り
作業状況

幸手団地 5-1・2・3 号棟他屋上鳩対策工事（作業写真） 6




No. 31
5-2号棟・北側
パラペット
両面テープ貼り
作業状況



No. 34
5-2号棟・南側
パラペット
忌避テープ貼り
作業状況



No. 32
5-2号棟・東側
パラペット
忌避テープ貼り
作業状況



No. 35
5-2号棟・北側
パラペット
忌避テープ貼り
作業状況



No. 33
5-2号棟・西側
パラペット
忌避テープ貼り
作業状況



No. 36
5-2号棟・東側
パラペット
忌避剤含浸
作業状況

幸手団地 5-1・2・3 号棟他屋上鳩対策工事（作業写真） 7



No. 37
5-2号棟・西側
パラペット
忌避剤含浸
作業状況



No. 40
5-2号棟・東側
パラペット
作業完了



No. 38
5-2号棟・南側
パラペット
忌避剤含浸
作業状況



No. 41
5-2号棟・西側
パラペット
作業完了



No. 39
5-2号棟・北側
パラペット
忌避剤含浸
作業状況



No. 42
5-2号棟・南側
パラペット
作業完了

幸手団地 5-1・2・3号棟他屋上鳩対策工事（作業写真） 8



No. 43
5-2号棟・北側
パラペット
作業完了



No. 46
5-3号棟・南側
着手前




No. 44
5-3号棟・東側
着手前



No. 47
5-3号棟・北側
着手前



No. 45
5-3号棟・西側
着手前




No. 48
5-3号棟・東側
パラペット
両面テープ貼り
作業状況

幸手団地 5-1・2・3号棟他屋上鳩対策工事（作業写真） 9



業務名: 幸手団地2-10号棟他
屋上鳩対策工事
場 所: 5-3 号棟屋上階 西側
作業名: パラペット 両面テープ貼
作業日: 平成27年 1月 13日
日本総合住生活株式会社

No. 49
5-3号棟・西側
パラペット
両面テープ貼り
作業状況



業務名: 幸手団地2-10号棟他
屋上鳩対策工事
場 所: 5-3 号棟屋上階 東側
作業名: パラペット 忌避テープ貼
作業日: 平成27年 1月 13日
日本総合住生活株式会社

No. 52
5-3号棟・東側
パラペット
忌避テープ貼り
作業状況



業務名: 幸手団地2-10号棟他
屋上鳩対策工事
場 所: 5-3 号棟屋上階 南側
作業名: パラペット 両面テープ貼
作業日: 平成27年 1月 13日
日本総合住生活株式会社

No. 50
5-3号棟・南側
パラペット
両面テープ貼り
作業状況



業務名: 幸手団地2-10号棟他
屋上鳩対策工事
場 所: 5-3 号棟屋上階 西側
作業名: パラペット 忌避テープ貼
作業日: 平成27年 1月 13日
日本総合住生活株式会社

No. 53
5-3号棟・西側
パラペット
忌避テープ貼り
作業状況



業務名: 幸手団地2-10号棟他
屋上鳩対策工事
場 所: 5-3 号棟屋上階 北側
作業名: パラペット 両面テープ貼
作業日: 平成27年 1月 13日
日本総合住生活株式会社

No. 51
5-3号棟・北側
パラペット
両面テープ貼り
作業状況




業務名: 幸手団地2-10号棟他
屋上鳩対策工事
場 所: 5-3 号棟屋上階 南側
作業名: パラペット 忌避テープ貼
作業日: 平成27年 1月 13日
日本総合住生活株式会社

No. 54
5-3号棟・南側
パラペット
忌避テープ貼り
作業状況




No. 55
5-3号棟・北側
パラペット
忌避テープ貼り
作業状況



No. 58
5-3号棟・南側
パラペット
忌避剤含浸
作業状況



No. 56
5-3号棟・東側
パラペット
忌避剤含浸
作業状況



No. 59
5-3号棟・北側
パラペット
忌避剤含浸
作業状況




No. 57
5-3号棟・西側
パラペット
忌避剤含浸
作業状況



No. 60
5-3号棟・東側
パラペット
作業完了




No. 61
 5-3号棟・西側
 パラペット
 作業完了



No.




No. 62
 5-3号棟・南側
 パラペット
 作業完了



No.



No. 63
 5-3号棟・北側
 パラペット
 作業完了



No.