


新潟県立 ハードオフエコスタジアム新潟
カラス糞害忌避業務・作業写真



ハードオフエコスタジアム全景



観客席上部・大屋根



大屋根・トラスーカラス巣作り状況1




大屋根・トラスーカラス巣作り状況2



大屋根・トラスー
特殊作業棒による巣撤去作業状況



大屋根・トラスー
特殊作業棒による巣撤去作業状況 1



大屋根・トラスー
特殊作業棒による巣撤去作業状況 2



大屋根・トラスー
特殊作業棒による巣撤去作業状況 3



巣撤去後・集約状況 2



巣撤去後・集約状況 1



忌避剤含侵・布プレート1



忌避剤含侵・布プレート2



忌避剤含侵・布プレート
トラス定着作業



忌避剤含侵・布プレート
トラス定着作業完成