

平 井 喬 義 様宅

シロアリ対策・防虫忌避剤
ひばの力 #041・Y1Y
被害状況及び塗布作業写真

実施日 平成 25 年 7 月 3 日

作業者 [株式会社シーアンドシー技術情報](#)



No. 1
押入れ敷居下
状況 1



No. 4
押入れ左側
小壁下糞害状況



No. 2
押入れ敷居下
状況 2



No. 5
押入れ左側
柱下糞害状況



No. 3
押入れ天袋
敷居被害状況 1



No. 6
押入れ右側
柱被害状況



No. 7
リビング側壁下
糞害状況



No. 10
リビング側壁下
糞及び被害状況



No. 8
リビング側襖
敷居下糞害状況







No. 11
リビング側壁
下地・胴縁
被害状況 1



No. 9
リビング側壁下
糞及び被害状況



No. 12
リビング側壁
下地・胴縁
被害状況 2



防虫忌避剤－ひばの力 #041・Y1Y 塗布業務 4

